



I PILASTRINI SONO NECESSARI  
LA STRUTTURA DELLA PENSILINA  
DEVE ESSERE DISGIUNTA  
DA QUELLA DEL TRALICCIO PORTANTE

	COMMITTENTI	PRATICA N.	REVISIONI	MODIFICATO DA	NOTE	DATA AGG.	APPROVATO DA	ANNOTAZIONI	OGGETTO: <b>FORNITURA E POSA IN OPERA          DI UN ASCENSORE PER ABBATT.          DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE          NELL'ISTITUTO SCOLASTICO          "INSIEME". MONTALC. VIA LAPINI          2 STRALCIO</b>	IL TECNICO
		15-007								
	TITOLO TAVOLA	TAV. N.								
	FOTOINSERIMENTI ASCENSORE	3								
	DATA									
	SCALA	SUL PRESENTE ELABORATO GRAVA IL DIRITTO DI PROPRIETA' PER CUI NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE, CESSIONE A TERZI, LA DIFFUSIONE SE NON DIETRO NOSTRA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA OGNI VIOLAZIONE SARA' PERSEGUITA AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI CIVILI E PENALI								